

المساد المالكالمالية

تأسست في ٣ ديسمبر سنة ١٩٢٠

ومعتمدة بمرسوم ملكي بتاريخ ١١ ديسمبرسنة ١٩٢٢ صندوق البريد رقم ٧٥١ مصر

محاضرة انشاء قناطر نجع حمادى لخضرة صاحب العزة

تحديب بك اراهيم

القيت بجمعية المهندسين الملكية المصرية يوم ٢ مايوسنة ١٩٢٩

خ . مصر ۱۹۹/۱۶۸۲ خ

## ESEN-CPS-BK-0000000273-ESE

00426342



تأسست في ٣ ديسمبر سنة ١٩٢٠


بومعتمدة بمرسوم ملكي بتاريخ ١١ ديسمبرسنة ١٩٢٢ صندوق البريد رقم ٧٥١ مصر

محاضرة انشاء قناطر نجع حمانى لخضرة صاحب العزة

تجيب بك اراهيم

القيت بجمعية المهندسين الملكية المصرية يوم ٢ مايوسنة ١٩٢٩

7.1/49/1817 ---



حضرة صاحب الجلالة الملك يضع الحجر الاساسى لقناطر نجع حمادى في يوم ١٠ فبراير سنة ١٩٣٨

# مشروع انشاء قناطر نجع حمانی

ما تم من العمل لغاية ابتداء فيضان سنة ١٩٢٨

يدنت في محاضرتي التي القيتها على حضراتكم في سنة ١٩٢٧ الغرض الذي من أجله فكرت الحكومة المصرية في بناء هذه القناطر والفوائد التي تستفيدها البلاد منها . والآن أريد أن أبين لحضراتكم الاجراءات التي اتخذت في اتمام الأعمال في الموسم الأول الذي انتهى بانتهاء شهر يوليه سنة ١٩٢٨

طرحت عملية بناء القناطر المزاد العالمي وتحدد يوم ٢٥ ابريل سنة ١٩٢٧ لفتح العطاءات لبنائها وبناء فم الترعة الفؤادية وهي الترعة الرئيسية الغربية التي ستأخذ من اهام القناطر. وقد اختلفت قيمة العطاءات بين الذين مليوزجنيه مصرى تقريباً وثلاثة عليون ومائة الف جنيه – وقد كان

أقل عطاء للعمل مقدماً من شركة انجليزية شهيرة وهي « شركة السير جون جاكسون » وقيمة عطائها مليون وتسعماية سمتة وسبمين الف وتسعماية خمسة وخمسين جنيها مصريا وقد انقسم مقدموا العطاءات الى مايأتي بالنسبة للأثمان ومواعيد اتمام العمل: —

١) شركة السير جون جاكسون ٥٥٥ر٦٧٩ر١ وتتم الممل ف٧٣ شهر ۲) ه برجر الالمانية ۲۶۲۹ « « ٤٤ « ודאנארדנד « « ٣) « · لوميارديا الايطالية ٤) « هرسنت وشنيدر المرنساوية PPPCSPMCY a 30 OF ه اعمال مرسيليا الفرنساوية • ייסנסף אנד « D EX الاساسات الانجايزية ۸. ۲۷٤٧٩ « ٧) « السندريني وشركاه \* את פרסנץ « « דא מ ٨) « بلفنجر الالمانية דיסנדאסנד « « « ۹) « عبود المصرية 737c371c7 a a

فكان من الطبيعي قبول مقدمي أقل عطاء وهي شركة السير جون جاكسون خصوصا وان شهرتها العالمية تساعد على ذلك

وقبل أن ابدأ فى بيان الأعمال التحضيرية والثابتة من تاريخ تسليم العمل الى المقاولين لغاية فيضان سنة ١٩٢٨ أقدم لحضرات كي بعض لوح من التصميمات التي عملت عمرفة

المهندسين الاستشاريين للعمل وهم « الخواجات كود وفتروموريس وولسن ومتشل »

(فاللوحلة الأولى) تبين المسقط الأفقي للقناطر كذلك فم الترعة الفؤادية والقناطر مكونة من ماية فتحة عرض كل منها ٠٠ر ٢ متر و تختلف في مناسيب فرشها - فالعشرة عيون الأولى من الغرب المجاورة للهويس الملاحي منسوب فرشها ٠٥ر٨٥ والعشرة التي تليها منسوب فرشها ٥٠ر٥٥ والممانين الباقية ٥٠٠ وعرض الهويس الملاحي الواقع بالجهة الغربية للقناطر ١٦ متركباقي الأهوسة على النيل بحرى أسوان أي أنه كهويس قناطر اسنا وأسيوط ومنسوب فرشه ٥٥ر٥٥ وطوله من رأس البوابات الأمامية لرأس البوابات الخلفية ١٨٥٠ مر وأما سمك البغال فيختلف فهو في العشرة فتحات الغربية ١٢٥٥ متر وفي الباقي ٢٠٠٠ متر وبين كل عشرة عيون يوجد بغلة كبيرة بعرض ٠٠٠ع متر – وفي جميع الحالات سمك الفرش . . رس متر وهو ما يكني لتحمل صفط القنطرة عند وجود فرق التوازن المقرر أي ٠٠٠ متر مدة الفيضان و و درع متر مدة الصيف والغرض من جعل فرش العيون الغربية منحطا عن الباقى هو لتحويل تصرف النهر الصينى الى العيون المجاورة للهويس لضمان الملاحة

(واللوحة الثانية) تبين قطاع عرضى للقناطر فى الفتحات التى منسوب فرشها ٥٥ر٥ وعليها أهم المناسيب والمقاييس ومنها ترون أنواع المباني فى كل جزء من أجزاء العمل سواء كانت بالجرانيت أو حجر العيساوية وكلها عونة الأسمنت فالخرسانة تحت العيون مكونة من نسبة واحد الى ستة أى واحد من الأسمنت وستة من الخرسانة وما بلزم لمل الخلايا

وفوق هده الخرسانة كتل من الجرانيت مقاسها ٥٥٠ متر في ٥٢٥ متر سمك ماعدا الموضوع عد متر سمك ماعدا الموضوع تحت البوابات مباشرة فان مقاساتها ٥٥٠ متر في ٥٧٥ متر في ٥٧٥ متر في ٥٠٥ متر في ٥٠٥ متر في ٥٠٥ متر ويلي الخرسانة في الارتفاع في الأجزاء الغير موجود بها جرانيت مباني بأحجار العيساوية بمونة بنسبة اثنين لواحد

والبغال مبنية بأحجار العيساوية أيضامن الداخل عونة

اثنين لواحد ومن الخارج بأحجار الدستور – وتجدون أن الواجهة في الأجزاء المعرضة لأكبر سرعة للمياه بارتفاع مرح متر معمولة بأحجار الجرانيت . وقد وضع الجرانيت بعد د التجارب التي نتجت من قناطر أسيوط لمنع التاكل الذي ربما يحصل في هذه الأجزاء

وهناك في الأمام والخلف بالأطوال المبينة على العرضي كتل خرسانة بنسبة ستة لواحسد موضوعة على أحجار مبنبة على الناشف بسمك ٥٠٠ متر والغرض من وضع هذه الكتل هو حماية الفرش الأصم من أي تأثير لنحر المياه فيه

وهذه الكتل الخرسانية التي تعمل على حده محصورة بين حائط في الأمام وحائط في الخلف من الخرسانة بنسبة خمسة لواحد لمنع أي تأثير للمياه في أن يحركها من المحلات الموضوعة بها والخلايا بين الكتلة والتي تليها بلانجب أن تزيد عن اثنين سنتيمتر وتترك خالية تتخللها المياه

وبعد الحائط الحاني توضع كتل وليس هناك ما يمنع اذا عصل بها أى هبوط في المستقبل بسبب النحر خلفها فانها

يربطبيعتها ستنزلق في النحر وتكون كوقاية للحائط الخلني وقد وجد بالاختبار في قناطر أسيوط واسنا أنه لابد من وضع هذه الكتل لأنها ثابتة بدلامن الكيات الكبيرة من الدبش التي تلتي سنويا ثم تزيلها مياه الفيضان

ومقاس الكنال ١٥٠٠ متر في ١٢٥٠ متر في ١٠٠٠ متر أي ١٠٠٠ متر أي أربعة طن و نصف للكتلة الواجدة

ومبين على القطاع أيضا الستاير الحديدية التي وضعت في الأمام والخلف على الأبعاد المبينة على الرسم لتخفيف الضغط على الفرش من المياه التي التسرب عند عمل حجز على القناطر

وقد كانت الفكرة الأولى الاكتفاء بصف واحد من الستاير في الأمام والخلف ولكن اقترحت الوزارة بدلا من وضع خط واحد (P) في الأمام أن يعمل خط آخر (Q) يبعد عن الأول ٥٥ر١ متر وتوضع خرسانة بنسبة خمسة لواحد بين خطى الستاير لضمان الحالة فيما اذا حصل آل للستاير الحديدية. وقد قدر عمر هذه الحدايد بحوالي ما فة سنة

وأما عقود القناطر بين الدراوى فعمولة من خرسانة الجرانيت بنسبة أربعة لواحد كما هو مبين على الرسم ماعدا الواجهة الأمامية والخلفية فهذه من أحجار دستورالعيساوية. كذلك العقد الواقع أمام محل الدرو ندات وتشغيل البوابات ومبين على هذه اللوحة أيضا قطاع عرضى عن الستاير الصلب الحديدية التي صاردة ها في المواقع المبينة على الرسومات وهي مكونة من كرصلب ١٥ بوصة في ٥ بوصة وأقل سمك لها ١٠ ملايمتر. وأثقالها كالآتي . — .

كيلوجراه الماتر الطولى للكرات لاتقل عن ١٩٨٨ه « « للوصلة بين الـكرات لاتقل عن ٢٣٠٠٧

(اللوحة الثالثة) تبين القطاع العرضي للهويس الملاحي في نقطة اتصاله مع القناطر أي في الموقع الذي سيكون فيه الكوبري الموصل من القناطر فوق الهويس وسمك فرشه كما هو ظاهر من الرسم ٠٠٠٣ متر من الخرسانة أيضا بنسبة ستة لواحد ولكنه يختلف عن فرش القناطر بعدم وجود أحجار جرانيت فوق الخرسانة

وللهويس عتبة من الجرانيت. كذلك المحلات التي تدور بها البوابات من الجرانيت أيضا بدلا من عملها من الحديد كالمعتاد. وبآخرها من الجانبين رأسيا خشب من نوع (Greenheart) وهو من الأخشاب التي لاتتأثر من المياه أو من تغيير وجوده بين الماء والهواء وهو الخشب الوحيد الذي يزيد ثقله النوعي عن واحد

ويمر في حيطان الهويس فتحات للمل والتفريغ وهي مبطنة من الداخل بخرسانة الجرانيت بنسبة اربعة لواحد وسقف المدخل خلف البوابات كذلك جوانب هذه الفتحات. من خرسانة الجرانيت أيضا

(اللوحة الرابعة) تبين قطاع عرضى وقطاع ووجهة لفم الترعة الفؤادية. وهى الترعة الرئيسية الغربية الجارى حفرها الآن من امام القناطر لتغذية حياض غرب النيل ابتداء من أبي شوشه على بعد ١٦ كيلو متر تقريبا بحرى القناطر وستسكون هذه الترعة معدة لأن تحمل المياه الصيفية في المستقبل لرى المساحة المترتبة عليها من سوهاج الى ديروط وفم الترعة مكون من ستة فتحات كل فتحة ستة متر

وسمك الفرش ٠٠٠٤ متر في الاجزاء المعرضة لأكبر ضغط ومنسوب الفرش ١٥٠٠ ويلاحظ زيادة سمك الفرش عن القناطر وذلك نظراً لان القنطرة مصممة على فرق توازن ١٠٠٠ متر في الحالة التي يكون فيها منسوب النيل عالياً ومنسوب الترعة منحطا في أواخر الفيضان

والقنطرة فيما يختص بمواد بنائها مماثلة للقناطر تماما وقبل ان أترك مسألة التصميم أريد ان أبين ان الموازنات على القناطر تعمل بواسطة بوابتين لكل فتحة وارتفاع البوابات مرمتر في الميون الواطية أي كل بوابة عمتر والميون التي تليها ٧ متر والعالية ٦ متر مقسمة على بوابتين متساويتين في الارتفاع لكل فتحة

وكان بودى ان أبين بالتفصيل التحسينات التي أدخلت على تصميم هذه البوابات والفرق بينها وبين بوابات القناطر الاخرى ولكني العشم أن تكون الحدايد موضوع لمحاضرة أخرى حتى عكني ان أبين بالتفصيل طريقة بنائها وبناء وتشغيل بوابات الهويس وملحقاتها أيضا

قامت الحكومة قبل طرح العمل في المناقصة في انشاء مبانيها للسكن والتي قسمت الى مبانى داعة ومبانى مؤقتة فالمبانى الداعة عبارة عن مكتب واستراحة فو قه ومنازل تكفى للموظفين الذين سيكلفون بمراقبة وتشغيل القناطر بعد نهوها فنهامسكن لمدير الاعمال وآخر لمساعده ثم المهندس الميكانيكي ورئيس المخازن ومساعدالمهندس الميكانيكي والكتبة وقد استعملت هذه المبانى لسكن الموظفين الفنيين المكافين بمراقبة العمل بالقناطر . وقد تسكلفت هذه المبانى حوالى ٣٠ الف جنيه

وخلاف هدده المبانى الدائمة قامت الحكومة أيضا بانشاء مستعمرة مؤقتة من مبانى الطوب الني لسكن باقى الموظفين الفنيين والكتابيين

ونظرا لبعد نقطة القناطر عن اقرب نقطة بوليس قد انشأت مصلحة الرى محلا للبوليس وكذلك مكتب للتلغراف والبوستة والتليفون . . . الخ وقد تكافت هذه المبانى المؤقتة حوالى ٢٥ الف جنيه بخلاف ثمن الأرض وتشغل مساحة قدرها ٢٥ فدان عا في ذلك الارض الفضاء

### ابتداء القمل بمعرفة المقاول

استلم المقاول العمل في شهر يونيه سنة ١٩٢٧ فقام وكيله ومن معه من الموظفين الفنيين وعدده (٥٣) موظفاً إلى نقطة بناء العمل واقاموا في باخرة إلى أن تم بناء المنازل المعدة السكنهم وهي من نوع مباني الحكومة المؤقتة مبنية بالطوب الني – وقد تم بناؤها في أوائل اكتوبر سنة ١٩٢٧ أي بعد اربعة أشهر وهي سرعة تذكر

وقد كان يتعين على المقاول أن يقوم بهذه السرعة نظرا التعمده في تهو بناء القناطر في ثلاثة سنوات تنتهي في اغسطس. سنة ١٩٣٠

ولا يمكني بأسهاب أن ابين الاعمال التمهيدية الكثيرة. التي قام بها المقاول في المدة من يونيه سنة ١٩٢٧ إلى نوفمبر من نفس السنة – ولكني أبين أهمها وهذه الاعمال مبينة على اللوحة الحامسة

قسم المقاول الأراضي التي وضعت تحت تصرفه ومساحتها ٨٣ فدان الى جملة اقسام ا ـ ب ـ جـ د ـ هـ فالمساحة (١) هي عبارة عن المثلث الواقع بين السكة الحديد الاميرية الآتية من محطة مواصلة الواحات لموقع القناطر والتي انشئت خصيصا لهذا الغرض ومساحها ستة افدنة. وقد استعمل المقاول هذه المساحة لوضع الحدايد والالآت الواردة من الحارج كالاوناش والوابورات والطلمبات وكل ما يردمن هذا النوع بطريق السكة الحديد وبني في نفس المثلث ورش الحدادة والنجارة والمخازن للادوات المستهلكة وعزن للاسمنت أيضا. وعمل به بئر ارتوازي وخزان لتغذية سجيع منازل الحكومة والمقاول عياه للشرب

وقد وضع المقاول في المثلث المذكور جملة خطوط سكة حديد لتفريغ المهات من القطارات كما هو مبين على اللوحة غرة ه وهذه الخطوط متصلة بجميع انحاء العمل وكذلك بالميناء والمساحة (ب) وهي ٢٠ فدان مشغولة بمنازل موظني المقاول والكنتين

والمساحة (ج) وهي ٣٤ فدان مشغوبل جزء منها بمباني موظفي الحكومة وهي المباني الداعة والجزء الواقع بين المنازل مشغول بمهات المقاول الحديدية وهي عبارة عن كميات كبيرة

من الستاير الحديدية وبوابات القناطر وملحقاتها والقطع التي تتركب منها بوابات الهويس والكوبرى المتحرك

والمساحة (د) وهي عبارة عن ١١ فدان يستعملها المقاول لتشوين مهمات البناء من دبش ودقشوم ورمل و وبها أيضا محل تشغيل الكتل الخرسانة التي توضع أمام وخلف الفرش وفي هذه المساحة أيضا مولد القوى عبارة عن وابورين كل منهما قوة ٢٠٠ حصان لتوليد الكهرباء لتشغيل جميع ماكينات العمل من طلمبات وكراكات والحبال المملقة وكذلك لتوريد المياه وللأنارة . . . الخ

والمساحة (ه) ومقدارها ٣٧ فدان مشغول جزء منها قدره ٢٥ فدان بالمستمرة المؤقتة للحكومة والمستشنى والباقى وقدره ١٢ فدان يشغله المقاول كحوش لتشوين أحجار الدستور الواردة من محاجر العيساوية أو اسوان بطريق النيل وبهذه المناسبة يحسن بيان أن المستشنى يسع ٤٠ سريراً منها ٣٠ درجة ثالثة والباقى درجة ثانية وأولى

وقد وضع المقاول رصيف لتفريغ المراكب في الموقع المبين على اللوحة الخامسة والمهمات التي ترد بهذا الطريق هي

الاحجار بكافة أنواعها والرمل والزاط وجزء كبير من الاسمنت والمواد الغير مستعملة التي ترد من الخارج

وللدلالة على أن المساحة التى وضعت تحت تصرف المقاول هى تكاد تكون أقل ما يمكن أن بعطى اليه قد قام باستئجار مساحات أخرى لنشوين بعض مهمات فى الجهة البحرية من الميناء كذلك بجوار جسر النيل لبناء مساكن لبعض عماله

وعلاوة على المساحة التي أعطيت اليه في البر الغربي فقد الستلم المقاول أيضاً مساحة قدرها ١٨ فدان في البر الشرقي للنيل مما يجمل المساحة كلما ماية فدان وواحد

الآلات الحديدية اللازمة للقيام بمختلف الأعمال وأهمها . ـ الآلات الحديدية اللازمة للقيام بمختلف الأعمال وأهمها . ـ

- ١) اوناش متحركة لرفع أثقال عشرة طن
  - » Just » » (Y
- ٣) مدقات بخارية للستاير الحديدية سواء كانت من المراكب أو على قضبان سكة حديد

- ع) طلمبات تدار بالمكهرباء لنزح المياه مختلفة الاحجام من بوصة ٤ الى بوصة ١٢
  - ه) طاميات للحفر في الرمال
  - ٦) طلمبات تدار عما كينات البترول
  - (Concrete mixers) خلاطات للخرسانة (Concrete mixers)
    - (mortar mixers) خلاطت للمونة ( ۸
      - ۹) وابورات سكة حديد
        - ١٠) ماكينة لضغط الهواء
      - ١١) براميل لخلط الاسمنت اللباني
  - ١٢) صنادل لنقل الاحجار من العيساوية لموقع العمل
    - ١٣) والورات بحر جرارة للصنادل
    - ١٤) ماكينات لورشة الحدادة والبرادة والنجارة
- ه ۱ ) طلبات لرفع المياه للشرب ولتوزيع الماه على الاعمال الخ هذه هي الالآت المهمة ولكن حصرها كلها يستغرق بيانا طويلا ليس هذا محله

# خط القاعدة الرئيسى

عمل هذا الخط الرئيسي ( Base line ) على جسر النيل الغربي امام مساكن الحكومة طوله مماريج وقد صار مراجعة طوله بمعرفة عمال متدربين من مصلحة المساحة وفي اطرافه والوسط كتل مباني مربعة موضوع بداخلها مسامير المقاس الدقيقة – وهذا الخط نرجع اليه في كل اعمال المقاسات اللازمة وتخطيطها بين البر الشرقي والبر الغربي

### المصوارى والحيال المعرثية لنقل المهمات

ربما تكون هذه اول مرة استعملت فيها هذه الحبال الممدودة بين البر الشرق والبر الغربي في القطر المصرى بالنسبة لطولها . فأنى على ماعلمت يوجد مثيلها على شواطى البحر الأحمر في مناجم الفوسفات ولكنها فيها يختص بالطول بين الصوارى أقل بكثير من الموجودة بقناطر نجع حمادى . تتكون المجموعة من عشرة صوارى ارتفاع كل مها ١٨٨٢ قدم خسة في كل شاطىء وموزعة بالنسبة لمواقعها بحيث قدم خسة في كل شاطىء وموزعة بالنسبة لمواقعها بحيث تضمن توزيع المهمات على كل نقطة من العمل من فثلاثة من


هذه الحبال ممدودة فوق كتلة مبانى القنطرة والباقى فوق امتداد الفرش . وقوة جمل كل منها خمسة طن

وعلاوة على الصوارى المذكورة فيوجد لكل منها صارى آخر مرتفع قليلا فوق الارض في اعلاه كشك يشفله العامل المختص . وفي هذا الكشك جميع المفاتيح اللازمة كالمستعمل لعمال بلوك السكة الحديد والتشغيل بواسطة الكهر باء . وطول الحبل الرئيسي ٣٢٠٠ قدم وقطره / ٢ بوصه مشدود من الجانبين بشدادات قوية مدفونة في كتلة كبيرة من الخرسائة


و يمكن لكل من هدده الصوارى أن تتحرك حسب الطلب من الجانبين من كل جهة بمقدار اكثره ٢٥ قدم ويوجد خلاف هدا الحبل الرئيسي حبال مختلفة الاحجام لشد و تنزيل الاثقال في المواقع المطلوبة

و تبين الصورة نمرة ٢ صارى من هذه الصوارى جاهزا للرفع بعد أن تم تركيب جميع أجزائه وهو ممدود على الارض و تبين الصورة نمرة ٣ طريقة رفعه بواسطة البكر أولا ثم بواسطة الونش الى أن يرتفع ويصل للأتجاه الرأسي تماما


كما هو مبين بالصورة غرة ٤ وهو في تركيزه على كوره من الصاب المتين عكنه أن يتحر كعابها في اتجاهين كما وهنا



صورة أغرة ٢



صورة نمرة ٣



صوره عرة ٤

#### عمل السرود للفصل الاول

كان من المحتم على المقاول لتجفيف قاع النهر في الفصل الاول الذي كانعازما فيه على بناء الهو يس الملاحي والعشرين

فتحة الفرية أى المنحطة الفرش أن يبدأ في عمل السد بأسرع ما يمكن


فابتدأ فى دق الستاير من نوع (Larssessen) فى الو فبر سنة ١٩٢٧ على أن يتم عمل السد فى ظرف شهرين من الستاير المذكورة ومن الزكايب والأثربة حول الستاير. ولكن انحط النهر بسرعة لم تمكنه من دق الستاير كما أراد فى الضلع القبلى فاكتنى فى هذه الحالة بعمل سد من التراب والزكايب ولكنه استمر فى دق الباقى من على صنادل بحرية فى الجناحين الشرقى والبحرى

والصورة نمرة ه تبين طريقة القاء الاتربة لعمل السد. من العربات الـكبيرة القلابة بعـد أن تم دق الستاير المنوه عنها




صورة عرة ٥

# و تبين الصورة غرة ٧ و غرة ٨ طريقة دق هذه الستاير من الصنادل بواسطة الما كينات الخاصة بذلك




صورة غرة ٧



صورة عرقه ٨

و بمناسبة ستاير ( Larssessen ) تبين الصورة نمرة استعمال هذه الستاير لعمل المينا إذانها وضعت فوق خوازيق من الخشب ومائت بخرسانة الاسمنت وأصبحت صالحة لمرور قطارات السكة الحديد والاوناش عليها لرفع المهمات من المراكب ووضعها في العربات استعداداً لنقلها الى المحل المطلوبه فيه



صورة نمرة ٦ و تبين اللوحة نمرة ٦ قطاع السد الذي عمل ولو أنهأ ثناء

التنفيذ لم يمكن أن يقام السد طبقاً للقطاع تماما بسبب انحطاط النهر في الضلع القبلي والاكتفاء بالاتربة بدلا من الستاير والا تربة . وعلى اللوحة نمرة ١ موقع السد بالنسبة لعمل الفصل الأول و بحجرد أن تم عمل السد في ٢١ ديسمبر سنة الفصل التدأ المقاول في نزح المياه من داخل السد بواسطة الطامبات وكان عددها في أغلب الأوقات كما يأتى : \_


عسدد

ه طلمبة بوصة ۱۲ « « ۸ اشتغلت ليلا ونهارا باستمراز ۱ « « ۲

وانحطت المياه الى أوطاها داخل السد الى منسوب مره في بوم ٢٤ مارس سنة ١٩٢٨ بيماكان منسوب المياه في النيل في ذلك اليوم هو ٢٥ و ٢٠ واستمرت المحافظة على هذا المنسوب داخل السد بواسطة الطلمبات

# دق الخوازيق أو المستاير الحديدية الثابة:


أول أعمال دق الستاير الحديدية الرئيسية للهويس كان يوم ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٢٧ وهذه الستاير هي المنوه عنها في اللوحة نمرة ٢ وتبين الصورة نمرة ٩ عملية دقها بواسطة الماكينات الارضية على قدم وساق نظراً لضرورة اتمام دقها قبل أن يمكن حفر الارضية للمنسوب الواطي وهو ٥٠٥٠ فبل أذ بدونها تنزاق الأثربة ويتمذر المحافظة على الميول فكان من المحتم أن تدق أولا والا لكان من الضرورى القيام بحفر كميات اكبر بسبب عمل ميول جانبية



الصوره أعرة (٩)


وقد كانت هذه الستاير اثناء دقها تنحرف عن الآنجاه الرأسي الذي كان يجب أن تأخذه مما دعى الى استعمال ستاير خاصة عريضة من أعلى ودقيقة من آخرها من أسفل أو العكس وهذه الستاير الخاصة كانت تحضر في ورشة القناطر بواسطة قطع ستارتين من الوسط ثم برشمتها بحيث تعطى المقاس المطلوب لاعتدال خط أنجاه الستاير وكان من الضروري اثناء دق هذه الستاير وضع اخشاب ١٢ في ١٢ بوصة افقيا على سطح الارض ووضع الستاير بين هذه الاخشاب حتى عن تخطيطها

والصورة عرة ١٠ تبين انحراف الستاير اثناء الدق



الصوره نمرة (١٠)

والصورة غرة ١١ تبين دق الستاير للهويس بواسطة الماكنة الخاصة وقد استعملت الاوناش للدق ولكنهاكانت متعبة وكانت تعرض الستارة لتغيير انجاه خط سيرها الرأسي لصعوبة جعل الدقاقة (hammer) داعًا رأسية



الصورة تمره (۱۱)

وقد حصل اثناء الدق ان أنحرفت بعض المتاير لدرجة استلزمت استخراجها والصورة نمرة ٢٢ تبين الماكينة الخاصة برفع هذه الستاير



الصوره عره ١٢

# وصادفتنا اثناء الدق ارض صلبة كانت سبباً لتلف رأس بعض الستاير كما هو مبين بالصورة نمرة ١٣




الصوره غره ۱۳

# والصورة نمرة ١٤ تبين أحد الستاير الذي حصل فيه كسر رأسي اثناء دقه



الصوره تمره ١٤

والصورة نمرة ١٥ تبين تماصيل الماكينة المستعملة لاستخراج مثل هذه الستابر



الصوره نمره ۱۵ وكانت كمية الحدابد التي صار دفها حول فرش واجنحة الهويس حوالي ۱۵۰۰ طان ثم دفها في المدة بين ۲۷ ديسمبر

سنة ١٩٢٧ وبين ١٢ يونيه سنة ١٩٢٨ — أى حوالى ستة أشهر بعضها بالمأ وناش وليس هذا معناه أن الدق استمر كل المدة

بعد أن تم دق جزء كبير مما يلزم للهويس من هذه الستاير ابتدأ العمل في دق الخطوط للقناطركما هو مبين على اللوحة نمرة ٣ بعد أن حفر جزء كبير من الأثربة قبل ذلك ونظرا لطبيعة الأرض الرملية لم نجد ما عنع من استعمال المياه لسهولة تنزيل الحدايد داخل الارض وهدذه الطريقة هى المعبر عنها ( water jet ) فقد ثبت بالاختمار أن طبيعة الأرض الرملية التي تتفكك تحت تأثير المياه تعود الى حالتها عجرد رفع المياه عنها فكانت الستاير اثناء دقها تساعد بواسطة المياه النزولها. وقد احضرت ماكينة خاصة لدق الخطين (١) و (Q) من هذه الحدايد دفعة واحدة فالماكينة عبارة عن صاريين يبعد الواحد عن الآخر بالمسافة المقررة بين الحطين وهي ممتر وعكنها دق الخازوقين دفعة واحدة بواسطة حقاقتان

والدقاقات التي استعملت هي كليامن صنع (Britsh Steel)

والمعبر عنها بنمرة ٦ وثقلها طن وربع تقرّ يبا وقد ابتدأ العمل في دق خوازيق العشرين فتحة في يوم ١٧ مارس سنة ١٩٢٨ وتم نهوها في شهر ما يو سنة ١٩٢٨

### حقر الاتربة للهوائس والقناطر

اجتهدنا اثناء علو مياه النهر وقبل اتمام السد أن نرفع كل ما يمكن من الاتربة بواسطة طلمبات الرمل فاستعمل لهذا الغرض طاميات على صنادل خاصة الى أن تم السد وانحطت المياه وأصبح مستحيلا استعال هذه الطامبات لحفر الأتربة خصوصا وانناكنا في احتياج الى جفاف داخل السد للابتداء في الاعمال الثابتة كدق الستاير واتمام الحفر فبمجرد جفاف داخل السد ابتدأ المال في الحفر باليد كالمعتاد داخل منطقة الهويس ثم داخل المنطقة التي كان مزمع أن يبني فيها العشرين فتحة من القناطر ولكن لماظهر في شهر ما يو سنة ١٩٢٨ أنه أصبيح من المستحيل أن يتم عمل الهويس والعشرين فتحة اقتصر الحفر على العشرة عيون الواطية بعد الهويس مباشرة

وقد كان أصعب الأجزاء في عملية الحفر المسافة المحصورة بين خطى الحوازيق (P) و (P) والمعبرعنها بكامة المحصورة بين خطى الحوازيق (P) والمعبرعنها بكامة (cut off) فان ضيق المسافة بين الخطين جعلت حفرها بواسطة مستحيلا فالطريقتين التي استعملت هي حفرها بواسطة طامبات الرسل أو الكباش وفي كاننا الحالتين وجدنا من الضروري وضع سنادات (Struts) بين خطى الخوازيق لمنع أعلاها من الانقلاب للداخل

ووجدنا من الضرورى أيضا أن لايبق الحفر طويلا قبل وضع الخرسانة فيه لأن بقاءه كذلك سبب هبوط الأرض حول الستاير من الحارج وارتفاع قاع الحفر من الداخل أى دخول كميات جديدة من الرمل فكنا بمجرد نهو الحفر والوصول المنسوب تكون خلاطات الحرسانة جاهزة لوضمها بواسطة جرادل مقفولة خاصة (Skips) مستطيلة الشكل تفتح عند ما تصل الى منسوب القاع

#### عمل النكتل الخرسانة

قبل أن أبين لحضر أتكم ما تم في رمى الخرسانة أريد أن أبين الطريقة التي اتبعت في عمل الكتل الخرسانية فقد كان

مفر وضاعملها داخل صناديق من الخشب تفك بعد أن يشك الأسمنت ولكن المقاول فضل أن يعمل هذه الصناديق من الحديد حتى لاتتعرض للتاف بسرعة وهي على جزئين مر بوطة عسامير قلاووظ عكن فكها بعد نهو مأموريتها

والصورة نمرة ١٦ تبين طريقة رفع القوالب ومن حول الكتل



الصوره عمره ۱٦

وتبين الصورة أيضا الخلاطة التي استعملت في خلط الخرسانة

والمدة المقررة لفك الصناديق من حول الخرسانة على الأقل ٣٩ ساعة وتبقى محلها مبللة سبعة أيام ثم ترفع الى محل التخزين ولا يجب استمالها إلا بعد شهر من تاريخ عملها بعد أن تكون مغطاة بزكايب مبللة مدة لاتقل عن عشرة أيام ويلاحظ أنها في أثناء التخزين لاتوضع على بعضها بل تبرك خلايا لمرور الهواء لاتقل عن خمسة سنتيمتر من كل وجهات الكتل

وطريقة رفع الكتل الى محل التخزين بواسطة الاو ماش والصورة نمرة ١٧ تبين حادثة حصلت فى أثناء هـذا العمل يسبب ارتفاع الكتل وارتكاذ ذراع الونش عليها مما سبب كسره وسقوط الكتلة



السورة شرة ١٧

ويوجد ثقب في كل كتلة يترك لاستهاله بعد ذلك لرفعها بواسطة (Lewis) سواء كان بالاوناش أو بالحبال المدادة لنقطة العمل على القناطر . وقد أمكن عمل ١٨ كتلة في اليوم بواسطة خلاطتين . مع العلم بأن عمل هذه الكتل كان على فرشة طويلة من الحرسانة سمك ٣٠٠ وتكفي لتخزين مايتم عمله مدة خمسة أيام

#### رمى خرسان الهويسى والعشرة عيوق

خلط الخرسانة اللازمة للهويس وعيون القناطر عمل بواسطة الاربعة خلاطات الثابتة والمركبة في الموقع المبين على الرسم نمرة ه وكفاءتها ياردة مكعب لكل خلاطه وتعمل كل خلاطة منها نحو ١٥٠ متر مكعب في اليوم – وقد الخطر رنا في أغلب الاوقات لتشغيل هذه الخلاطات ١٨ ساعة الميكن نهو الخرسانة في الميماد


والصورة عرة ١٨ تبين نزول الخرسانة من الخلاطات الى الجرادل المعدة للانتقال بواسطة الحبال المدادة الى موقع المعمل




الصوره عرم ۱۸

وفى اثناء رمى خرسانة الهويس ولقربه من الخلاطات استعملنا طريقة نزول الخرسانة المخلوطة الى عربات ديكوفيل ثم منها الى عربات أخرى على المنسوب الواطى و بعد ذلك ترمى فى علما

## والصورة عرة ١٩ تبين طريقة رمى الخرسانة بواسطة هذه العربات . كذلك الصورة غرة ٢٠



الصوره نمرة ١٩




الصورة تمرة ٢٠

وفي بعض الأجزاء وخصوصاً في رمى الخرسانة في الحوائط حول الهويس أوأمام وخلف القناطر استعملنا جرادل خاصة عكن تنزيلها تحت المياه الى المنسوب المقررثم تفتح عند وصولها للقاع

## والصورة نمرة ٢١ ونمرة ٢٢ تبين خــلاطة متنقلة وكذلك جردل من الجرادل التي استعملت لهذا الفرض



الصورة نمره ۲۱



الصورة نمرة ٢٢ وعلاوة على استعمال الجرادل المربعة لنقل الخرسان من الخلاطات الى مواقع العمل فقد استعملت جرادل مخروطية الشكل كالصورة نمرة ٣٧ والباب الذي تنزل منه الخلط في قاع الجردل وهو عبارة عن مخروط بارز يرتفع أو ينخفض بواسطة قلاو وظمتصل بدائرة في الجنب وقد وجدنا بالاختبار

أن هذا النوع الأخير من الجرادل هو أحسنها استمالا مع الحبال المسدودة وذلك انزول الخرسانة تدريجيا منه وبذلك لا يرتقع عن الأرض دفعة واحدة وتؤثر على الحبال وأما الجرادل المربعة والتي يفتح بابها دفعة واحدة فهذه تسبب اخفاض وارتفاع سريع Sway في الحبال الممدودة بين الشاطئين



الصورة عرة ٢٣


وقد كانت كمية الخرسانة التي عملت في الهويس وحده من سختلف العينات تقريبا ٢٥ الف مترمكم وهمية الخرسانه التي وضعت في فرش العيون العشرة حوالي عشرة الاف متر مكمب أي أن اجمالي ماتم في الفصل الأول ٣٥ ألف متر مكعب تم عملها في المدة بين ١٧ مارس سنة ١٩٢٨ و١١ يوليه سنة ١٩٢٨ أي ١٢٠ يوما يدخل فيها أيام الجمع والأجازات والكمية التي كان يحملها كل جردل من الجرادل المربعة ١٦٠٠ متر مكعب من الخرسانة والجرادل المخروطة ١٥٦٠ متر مكمب أيضًا. وحيث أن كمية ما تخلطه الخلاطة هو ياردة مكمبة فكان ولا بدمن وضع خلطتين في الجردل الاول وهذا لا ضرر منه لان المدة التي يعمل فيها هذا لا تزيد عن خمسة دقائق - وكان المفروض ان الحبال المدادة يمكنها نقل وتفريغ واعادة الجردل في مدة ستة دقابق ولكنها في الفصل الاول نظراً لضرورة وضعها في محلها تماما وعدم خبرة السائقين الخبرة الكافية كانت تأخذ لغاية ١٥ دقيقة

ورمى الخرسانة فى الهويس عملت على ثلاثة طبقات أى ان الطبقة الاولى بسمك متر والاثنين التي تليها كذلك

وكنا الاحظدامًا الالحاصات الطبقة الثانية تقع في وسط المسطح الاول و الثالثة كذلك حتى لا يكون هناك لحامات رأسية مستمرة ، وقبل الابتداء في رمى الخرسانة اليومية توضع في آخر ما ينتظر اتمامه فو اصل من الخشب وعند رمى الطبقة الثانية يسير تنقير محل هذه الفواصل الرأسية وتنظيف السطح تماما قبل الرمى

وقد استعملت طرق مختلفة لرمى الخرسانة في (cut off منها رمى دبش على الناشف ووضع مواسير رأسية ثم عمل ساقية الاسمنت تحت الضغط واستعمل كذلك رميها داخل ماسورة وربعة باستمرار ولسكن ظهر ان احسنها واضمنها وضع الخرسانة داخل الجرادل وتنزيلها تحت المياه وفتحها عند ما تصل للقاع

والصورة عمرة ٢٤ تبين ممدخل فتحة ملء الهويس وهي معمولة من خرسانة الجرانيت كذلك حوائط وعقد هذه الفتحات



الصورة تمرة٢٤


وقد تبين لنا اثناء رمى الخرسانة انه بمجرد أن تفطى مساحة خاصة فان مياه الرشح المستمرة تخرج من باطن الارض فلا تجد محلا لها بسبب وجود الخرسانة فتخرج من تحتها أى الى الجزء الغير مفطى بالخرسانة فكان ولا بدمن استعمال

برابخ فخار مفتوحة الوصلات لاخذ المياه الواردة اليها والموجودة بمنطقة رمى الخرسانة الى الطلمبات. وهذه البرابخ قطرها ٢٥ر. متر من البرابخ المستعملة عاديا للرى فى الارياف ثم فى اركان الخرسانة المنتهية وضعنا ماسورة رأسية قطر ٤ بوصة ليمكن ملء كل الخلايا بالاسمنت اللباني الذي سيأتى وصفه بعد ذلك

### انتهاد المبانى في الهويسى والقناطر

ابتدأنا في عمل المباني في يوم ١٤ ابريل سنة ١٩٢٨ وكان في الوقت نفسه جاري اتمام الخرسانة في الاجزاء الاخرى أي ان الخرسانة والمباني كانت سائرة في وقت واحد وابتدأنا بوضع احجار الجرانيت في مدخل الهويس

والصورة نمرة ٢٥ تبيت وضع بعض احجار الجرانيت في مدخل الفتحات المخصصة لكسح الطمى والمل ايضا



الصورة عرة ٥٧

وقد لاحظنا وتبين لحضرات كم انه من الضرورى مل أى خلايا تكون قد حصلت تحت الخرسانة كذلك مل جميع المواسير والبرامخ التي وضعت تحتها بالأسمنت اللباني ويعوزني الوقت لان أبين بالتفصيل الطريقة التي اتبعت ولكن لو نظرتم الى الصورة عمرة ٣٠ تجدون القزان الذي استعمل في مل هذه الخلايا بالاسمنت بواسطة الهوا المضغوط


الذى أمكنا الحصول عليه بما كينة مخصوصة مبينة في الصورة نمرة الم

وانى الآن جارى تجهيز مذكرة عن الطريقة وكميات الاسمنت التى استعملت والضغط الذى اعطى لها . وارجو أن تكون موضوع رسالة للجمعية فى أقرب وقت – وغاية ما أريد بيانه الآن اننا وجدنا ان ضغط عشرة ارطال للبوصة المربعة كان كافيا لهذه العملية على أن يصير تجربة المواسير تحت ضغط ٣٠ رطل للبوصة المربعة بعد ذلك . وحيث أن جميع الخرسانة محصورة داخل الخوازيق فلم يكن هناك خوف لتسرب الاسمنت الى الخارج



الصورة نمرة ٠٣

ولبس هناك في عملية إقامة المبانى ما يدعو للاطالة فاحجار الدستور كانت جاهزة ومنحوتة فى المحاجر ومنمرة لوضعها فى المحل المعد لها سواء كانت من حجر الجرانيت أو حجر العبساوية والمبانى من الداخل تعمل فى الوقت نفسه مع



الصورة عرقه المحلات الحديد لبغال القناطر وضعت بعد أن تم بناء وتجهيز المحلات اللازمة لها ووجهات الهويس والبغال كلها مبنية من نوع موازيك والعقود من الحجر المنحوت . كذلك واجهات البغال سواء كان في الهويس أو القناطر فالصورة غرة ٢٦ تبين واجهة البغلة الرئيسية الشرقية للهويس كما بنيت والصورة غرة ٢٧ تبين عقد مدخل الفتحة المخصصة لوضع مقاييس


الزخام بها .



الصوره تعرفه ٢




وفى وقت من الاوقات عند ما رأينا ضرورة نهو العمل قبل حلول الفيضان كان لدينا نحو من ٢٥٠ بناه وه كمب المبانى التي عملت لغاية قطع السدكانت ٢٩٠٠٠ متر مكمب تقريباتم بناؤها في ٩٨ يوماوقطع السدف٣٢ يوليه سنة ١٩٢٨ والصورة عرة ٢٩ وغرة ٢٩ تبين تفدم المبانى في الهو يسوالقناطر



الصوره غرمه ٢

وقد ارتفعت مياه الفيضان لدرجة حتمت علينا قطع السد في يوم ٢٣ يوليه سنة ١٩٢٨ عندما وصل منسوب النهر الى ١٠٠٠ وقد تم قبل ذلك رفع جميع الآلات الداخلة في السد من أو ناش وقضيان ومواسير مياه . . . الح

وقبل أن أختم بياني أريد أن اقول ان الاحتياطات التي اتخذت للمحافظة على ما تم من العمل مدة الفيضان أتت بالفائدة ولم يحصل أي ضرر لمباني من حلول فيضان سنة



الصوره نمره ۲۹ من النقط التي أرجو أن أبينها بالتفصيل في محاضرتي القادمة

واللوحة نمرة ٧ تبين طريقة المحافظة على ما تم و قبل أن أختم محاضرتى أريد أن ابين بالاختصار المجهود. الذى عمل فى فتح محاجر العيساوية فهو مجهود كبير وبعض الصور المرفقة تبين.


أولا\_المنحدرالذي عمل بنسبة واحدالي خسة انزول العربات. مملة من أعلا المحجر الي أسفل ومبين ذلك في الصور نمرة ٢٦ و ٣٤ مملة من أعلا المحجر الي أسفل ومبين ذلك في الصور نمرة ٢٦ و ٣٤ م



الصوره عُره ٣٢

بواسطة الانحدار فقط فالمربة النازلة في الوقت نفسه ترفع أخرى قارغة الى أعلا وفي أعلا المنحني توجد الفرامل الضمان هذا النظام

وقدل كان أغلب الخرسالة الواردة للةناطر مكسرة



العبوره نفره ۴۴ وقى العبوره نفره الأحجار وفى بواسطة ماكنتين على شاطى، النهرتنق فيهما الأحجار وفى داخلهما غربال لحجز الخرسانة الكبيرة الحجم والباقى يتلقاه العمال لوضعه على الصنادل

وقد أمكن الحصول من هذه الكسارات على كمية مقدارها ٥٠٠ طن يوميا في المتوسط



الصوره تخره ٣٣

ولدى المقاول أسطول مكون من ثمانية بواخر اقطر الصنادل ويسع الصندل ٢٠٠٠ طن من الأحجار أو الحرسانة وكذلك ١٦ صندل – هـذا علاوة على استعاله المراكب الشراعية عند الضرورة



الصوره نمرة ٣٥ وقد تبين اشكال القاطرات والصنادل في الصورة نمرة ٥٥ ونمرة ٣٦ ومرة ٢٠٠


وأرجو أن أكون قد بينت النقط الأساسية للعمل في محاضرتي هذه وتعوزني الآن الأرقام الكثيرة التي تحصلنا عليها سواء كانت للعمل أو التجارب التي عملت في معمل




الصوره أعرده


التحليل بالقناطر والتي أرجو نشرها في أول فرصة وأرجو أن أنوه بالتشجيع الذي لاقيناه جميعا في عملنا من حضرة صاحب الجلالة الملك في حضوره لوضع الحجر الأساسي واستمرار العمل تحت رعايته السامية كذلك العطف الذي نلاقيه في كل الأوقات من حضرة صاحب الممالي الوزير ونسأل الله أن يوفقنا لاتمام ما ابتدأنا به وأن نتمكن من الانتفاع بهذا العمل في أغسطس سنة ١٩٣٠ م؟

(1)




قطاع عرمتی المؤاومیس عشدمحور القشاطر مقیامس ۱۱،۱۶






## تطاع ملمحور لنزله




عمل المتصابعية - باستعشا برمية فواجا شكود فكر موترمس إنسق وممشل



اللوحة تمسره ٢

## فطاع عـرضی للسـد متياس ۱:۰۱۱



## رسريبين طريقة المحافظه علما تمن الأعال فالفصل الأول

مقياس يا ٠٠٠

